AMACO Guida rapida		
Codice	D8 SPECIAL	
F. 1	Pneumatici 5.00-16	
F. 2	3,0 m Larghezza di lavoro	
	D8 SPECIAL	
	D8 SUPER	
	MD 8 Pneumatici 6.00-16	
F. 3		
F. 4	2,5 m 3,0 m	
	D8 SUPER	
	MD 8 Pneumatici 10.0/75-15	
F. 5	3 0 m	
F. 6	4,0 m Larghezza di lavoro	
	D8 SUPER	
	MD 8	
F. 7	Pneumatici 31x15,50-15 3,0 m	
F. 8	4,0 m Larghezza di lavoro	
F. 9	6,0 m	
	D8 SUPER	
F 40	Pneumatici 11.5/80-15	
F. 10 F. 11	4,5 m 6,0 m	
	AD 02	
	AD-P 02	
	con ruota con sperone ø	
F. 12	1,18m 2,5 m	
F. 13	3 0 m	
F. 14	4,0 m Larghezza di lavoro	
F. 15	4,5 m	
	RP-AD 02 RP-AD-P 02	
F. 16	2,5 m	
F. 17	3,0 m	
F. 18	4,0 m Larghezza di lavoro	
F. 19	4,5 m	
F. 20	6,0 m	
F. 21	ED 01/02, RP-ED 01/02 2,7 m	
F. 22	3,0 m	
F. 23	3,2 m	
F. 24	3,6 m	
F. 25	4,0 m	
F. 26	4,2 m	
F. 27 F. 28	4,5 m	
F. 29	4,8 m 5,4 m	
F. 30	6,0 m	
F. 31	6,4 m	
	YONEN-WEDKE	

Programmazione codici

- 1. Tenere premuto il tasto F per 2 secondi finché la codifica non lampeggia.
- 2. Premere ripetutamente il tasto ha, fino a quando non appare la codifica corretta.
- 3. Tenere premuto il tasto F per 2 secondi finché non smette di lampeggiare.

Visualizzazione della superficie
1. Premere il tasto ha, per esempio 12.73 = 12,73 ha = 127300 m2.

Cancellazione del contenuto della memoria

1. Tenere premuto il tasto ha per circa 2 secondi, finché non viene visualizzato 0.000.

Spegnimento del calcolatore

1. Premere il tasto ha e il tasto F, finché non compare StOP.

AMACO Guida rapida

AMACO Guida rapida	
Fattore	D9
216.3	Pneumatici 6.00
225.0	Pneumatici 10.0/75
231.4	Pneumatici 31x15,50
	AD 03
399.2	Ruota con sperone con rocchetto per catena 26
	AD 03 Variant 3-1500 / 4-2100
259.5	Ruota con sperone con rocchetto per catena 40
	RP-AD 03
238.3	con rullo packer pneumatici RP
	AD-P Special
113.5	con ruota con sperone
	AD-P Super
101.4	con ruota con sperone
	C-Drill
306.5	con ruota con sperone

Programmazione del fattore e della larghezza di lavoro nella codifica F. 0

Programmazione del fattore

- 1. Tenere premuto il tasto F per 2 secondi (Visualizzazione: codifica lampeggia).
- 2. Tenere premuto il tasto ha, finché non viene visualizzato F.0 (lampeggia).
- 3. Tenere premuto il tasto , finché non viene brevemente visualizzato il simbolo e non viene automaticamente visualizzato il fattore (per esempio [168.1]), che deve essere modificato fino ad ottenere il valore necessario.
 - 3.1 Premere ripetutamente il tasto ha, finché la virgola non viene a trovarsi nel punto giusto.
 - 3.2 Premere il tasto F: la prima cifra lampeggia.
 - 3.3 Premere ripetutamente il tasto ha, finché la prima cifra non è corretta.
 - 3.4 Premere il tasto **F**: la seconda cifra lampeggia.
 - 3.5 Premere ripetutamente il tasto ha, finché la seconda cifra non è corretta.

Dopo questo procedimento regolare il fattore necessario.

Programmazione della larghezza di lavoro

- - 4.1 Premere il tasto F: la prima cifra lampeggia.
 - 4.2 Premere ripetutamente il tasto ha, finché la prima cifra non è corretta.
 - 4.3 Premere il tasto **F**: la seconda cifra lampeggia.
 - 4.4 Premere ripetutamente il tasto ha, finché la seconda cifra non è corretta.

Dopo questo procedimento regolare la larghezza di lavoro necessaria.

5. Tenere premuto il tasto F, fino a quando non appare la codifica F.0.